

## Comunicato Stampa

## FS ITALIANE, VERIFICATE LE PROCEDURE DI SICUREZZA NELLA GALLERIA FERROVIARIA DEL SEMPIONE

- nella galleria ferroviaria del Sempione
- verificate le procedure per gli interventi di emergenza

Milano, 12 settembre 2021

Verificare in un caso di emergenza l'efficacia delle procedure previste dal Piano di Emergenza binazionale Italo - Svizzero della galleria del Sempione, dei tempi di risposta, e del coordinamento delle strutture sul territorio, mettendo in pratica l'addestramento periodico del personale ferroviario, degli Enti e delle istituzioni coinvolti nelle operazioni di soccorso.

Con questi obiettivi, nella giornata odierna, si è svolta l'esercitazione di protezione civile nella galleria del Sempione, organizzata dalla prefettura di Verbano Cusio Ossola e dagli enti cantonali elvetici in collaborazione con il Gruppo FS Italiane, SBB, la Protezione Civile della Regione Piemonte, gli organi di soccorso italiani e svizzeri.

## Scenario dell'esercitazione

E' stato simulato il il deragliamento di un treno viaggiatrori all'interno della galleria del Sempione con lo scopo di testare il Sistema di soccorso congiunto Italo - Svizzero . L'esercitazione si è svolta dale 9.30 alle 15.00 con l' interruzione della circolazione ferroviaria, nella tratta Briga-Domodossola.

Sono stati prontamente attivati i protocolli di comunicazione previsti per la gestione dell'emergenza con il coinvolgimento dei soggetti interessati: Protezione Civile del Comune di Varzo, Protezione Civile della Regione Piemonte, Volontariato della Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Forze dell'ordine, (Questura, Polfer, Carabinieri) AREU 118, SBB e Rete Ferroviaria Italiana.

I soccorsi, giunti sul posto, hanno favorito l'uscita dalla galleria dei passeggeri (figuranti) e prestato assistenza. Contestualmente, i tecnici hanno provveduto a mettere in sicurezza il treno e l'infrastruttura per consentire una rapida ripresa della circolazione.